

Согласовано

**Директор Департамента качества
ООО «АВП-Технология»**

«___» _____ 200 г.

_____ **В.А. Торубаров**

Утверждаю

**Директор Департамента АВП
ООО «АВП-Технология»**

«___» _____ 200 г.

_____ **Е.Е. Завьялов**

**УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПАССАЖИРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЭП1
УСАВП – ЭП1**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АЮВП.468382.010 ИС

0484				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Содержание

1 Подготовка к работе.....	4
2 Загрузка программного обеспечения.....	7
3 Завершение работы.....	20
Приложение А Схема электрическая соединений на стенде проверки УСВП-ЭП1 .	21

					АЮВП.468382.010 ИС						
3	Зам.	АЮВП.26-16									
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Фролов				УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПАССАЖИРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЭП1 УСВП-ЭП1 Инструкция по загрузке программного обеспечения			Лит.	Лист	Листов	
Пров.	Макаров							0 ₁	2	22	
Т.Контр								ООО «АВП Технология»			
Н.Контр	Ломакина										
Нач.отдела	Минаев										
0484											
Инв. N подл.		Подпись и дата			Взамен инв. N		Инв. N дубл.		Подпись и дата		

Настоящая инструкция по загрузке программного обеспечения (далее инструкция) предназначена для ознакомления с порядком и способом загрузки программного обеспечения в блоки системы УСАВП-ЭП1. Инструкция распространяется на все модификации системы. Инструкция состоит из трех основных частей:

- описание конфигурирования блоков системы;
- описание загрузки бортовой управляющей программы и бортовой базы данных в системный блок;
- описание по конфигурированию счетчиков электрической энергии.

Инструкция предназначена для работников занятых проверкой, эксплуатацией и обслуживанием аппаратуры УСАВП-ЭП1.

Для проверки системы УСАВП-ЭП1 требуется специальная подготовка обслуживающего персонала. Оператор должен уметь работать с персональным компьютером, знать конструкцию, принципы работы, условия эксплуатации стенда ЧС100С (СВТИ.468222.021) и составных частей системы.

ВНИМАНИЕ! Не приступайте к работам по загрузке программного обеспечения, не ознакомившись с настоящей инструкцией!

В инструкции приняты следующие условные обозначения и сокращения:

- БАВ – блок аналогового ввода;
- ББД – бортовая база данных;
- БДУ – блок дискретного управления;
- БС – блок системный;
- БУП – бортовая управляющая программа;
- ПК – персональный компьютер;
- ПО – программное обеспечение;
- КАУД – комплекс автоматизированного управления и диагностирования;
- ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;
- ЧС-100С – стенд для проверки блоков КАУД;
- CAN – интерфейс внутреннего обмена информацией в системе УСАВП-ЭП1;
- COM – последовательный компьютерный порт;
- LTP – параллельный компьютерный порт;
- USB – порт универсальной последовательной шины.

					АЮВП.468382.010 ИС	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
0484						
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для загрузки программного обеспечения в блоки системы УСАВП-ЭП1, используется специализированное рабочее место.

Рабочее место состоит из составных частей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Наименование составных частей

Наименование изделия (составной части, документа)	Обозначение	Кол шт.	Примечание
Стенд ЧС-100С	СВТИ.468222.021	1	Комплект
Комплект кабелей УСАВП-ЭП1	ДЛИЖ.685693.0016	1	
Кабель RC14-1Т	ДЛИЖ.685625.0058	1	
Кабель RC8-2Т	ДЛИЖ.685621.0711	1	
Блок CAN-USB	ДЛИЖ.468364.0078	1	
Персональный компьютер (ПК) или ноутбук	Минимальная конфигурация: процессор Intel, наличие: COM – порт, LPT – порт, CD-ROM.	1	
Блок БИ-2С	ДЛИЖ.468213.0012-20	1	
Блок клавиатуры KB-1	ДЛИЖ.468313.0003-01	1	
Кабель RCC-03	ДЛИЖ.685621.0250-03	1	
Согласователь RCS-3	ДЛИЖ.685621.0255	1	

1.1 Меры безопасности

На рабочем месте опасным производственным фактором является напряжение 220 В, 50 Гц переменного тока и 50 В постоянного тока.

При проведении работ необходимо:

- соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требования, установленные ГОСТ 12. 2.007.0;
- осуществлять защитное заземление медным проводом сечением не менее 1,5 кв. мм;
- подключать внешние цепи стенда УСАВП-ЭП1 к проверяемой системе только при отключенном напряжении питания, согласно маркировке и схеме соединений, приведенные в Приложении А.

Общие требования безопасности при проведении испытаний по ГОСТ 12. 3. 019.

К загрузке ПО в блоки системы УСАВП-ЭП1 допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

1.2 Подготовка к работе

Для сбора рабочего места по загрузке программного обеспечения из кабельного

					АЮВП.468382.010 ИС	Лист
						4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
0484						
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

комплекта системы используются только интерфейсные кабели RCC.

- установить составные части на столе оператора и соединить их в соответствии с рисунком А.1, приведенным в Приложении А;
- подключить между собой составные части ПК (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор “мышь”), согласно эксплуатационной документации ПК;
- подключить блоки системы УСABП-ЭП1 к стенду ЧС-100С с помощью кабеля RC14-1Т, в соответствии с рисунком А.1, приведенным в Приложении А.

Положение органов управления, перед включением стенда ЧС-100С, должно находиться в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Положение органов управления на стенде ЧС-100С

Наименование потенциометров и переключателей	Положение потенциометров и переключателей	Примечание
1	2	3
СЕТЬ	0	
ПИТ. ДПС	0	
ДПС1	ОТКЛ	
ДПС2	ОТКЛ	
РЕГ. Упит.	MIN	
ТОК НАГРУЗКИ	ВНУТР. Упит.	
КАНАЛ 1	0	
КАНАЛ 2	0	
КАНАЛ 3	0	
КАНАЛ 4	0	
КАНАЛ 5	0	
КАНАЛ 6	MIN	
КАНАЛ 7	MIN	
КАНАЛ 8	MIN	
КАНАЛ 9	MIN	
КАНАЛ 10	MIN	
IN1, .. , IN30	ОТКЛ	
ГРОМК.	Крайнее левое	

Перед включением системы УСABП-ЭП1 необходимо отрегулировать питающее напряжение стенда ЧС-100С. Для этого:

- отключить соединитель X5 кабеля RC14-1Т от соединителя X7 блока БС-1;
- включить питание стенда, с помощью переключателя «Сеть» на лицевой панели стенда;
- с помощью потенциометра «Рег U пит» плавным вращением ручки установить значение напряжение 48 В по показанию цифрового вольтметра;
- выключить питание стенда, с помощью переключателя «Сеть»;
- подключить соединитель кабеля RC14-1Т к соединителю X7 блока БС-1.

Включить стенд ЧС100С, с помощью переключателя «Сеть» на лицевой панели стенда.

					АЮВП.468382.010 ИС			Лист
								5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
0484								
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата

При этом должен засветиться индикатор красного цвета внутри переключателя «Сеть». Не более чем через 3 сек. начнет работать преобразователь напряжения в блоке БС-1. Признаком нормальной работы преобразователя напряжения в блоке БС является наличие постоянного свечения светодиода «+48В» на блоке БС-1. Если светодиод «+48В» не светится на блоке БС-1, то необходимо проверить исправность кабеля RC14-1Т и правильность его подключения - если кабель исправен, то необходимо заменить блок БС-1.

Проверить свечение светодиода «+48В» на всех остальных блоках системы. Если на каком-либо блоке системы не горит светодиод «+48В», то необходимо проверить подключение сетевого кабеля. Если с кабелем все в порядке, то необходимо заменить блок с негорящим светодиодом.

					АЮВП.468382.010 ИС			Лист
								6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
0484								
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата

2 ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Перед загрузкой программного обеспечения необходимо убедиться, что персональный компьютер, с которого будет производиться загрузка ПО имеет COM-порт, установлена операционная система Windows 2000, XP, Vista и на нем установлено следующее программное обеспечение и драйверы:

- программа для прошивки блоков системы – «CAN Configurator 1.6» (версии не ниже 1.6);
- программа для загрузки управляющей программы в системный блок системы – «Inflow Communicator» (версии не ниже 4.2.0);
- программа для прошивки счетчиков электрической энергии СЭТ-1М.01.04 – «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» и для прошивки счетчиков СЭТ-1М.01М.05 СЭТ-4ТМ WXP не позднее 27.12.08г.;
- драйвер устройства сопряжения оптического – «FTDI Drivers».

2.1 Конфигурирование системы

Блоки системы КАУД взаимодействуют друг с другом посредством интерфейса CAN. Для функционирования блоков в составе системы необходимо, чтобы каждый блок имел свой идентификатор в данной сети (NODE ID). Идентификаторы блоков системы и названия файлов загрузки приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Файлы для конфигурирования системы УСАВП-ЭП1

Название блока	Расположение на электровозе	Идентификатор блока в сети (NODE ID)	Название файла для загрузки
БС-1	Кабина 1	6	rc_100ep1.tsk
БР-2	Кабина 1	1	rc_200ep1.tsk
БР-2	Кабина 2	2	
БДУ – 27	Кабина 1	65	rc_300ep1.tsk
БДУ – 28	Кабина 2	66	
БАВ – 9	Кабина 1	90	rc_500ep1.tsk
БАВ – 9	Кабина 2	91	
БИ-2С	-	47	rc_600ep1.tsk
БИВМ – 23	-	100	—

Процесс конфигурирования системы состоит из загрузки программного обеспечения с записью в каждый блок собственного идентификатора NODE ID.

Загрузка ПО в блоки системы УСАВП-ЭП1 производится через COM порт компьютера, блок CAN-USB и CAN-интерфейс. Загрузка осуществляется с применением программы CAN_CONFIGURATOR..

Для конфигурирования системы необходимо:

- подключить блок CAN-USB к компьютеру и CAN интерфейсу в соответствии с рисунком А.1, приведенным в Приложении А. Подключение адаптера CAN-USB к компьютеру

					АЮВП.468382.010 ИС	Лист
1	Зам.	АЮВП.01-09				7
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
0484						
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

и CAN интерфейсу производить только при отключенном питании компьютера или системы УСABП-ЭП1;

- включить компьютер. Скопировать файлы, приведенные в таблице 3, необходимые для конфигурирования системы, в директорию, где установлена программа CAN_CONFIGURATOR, по умолчанию это: - C:\Program Files\CAN_CONFIGURATOR\;

- запустить программу CAN_CONFIGURATOR. Интерфейс окна программы представлен на рисунке 1;

- в поле окна «USB_CAN port», установить номер COM-порта, к которому подключен адаптер CAN-USB;

- в столбце «Номер» ввести все серийные номера прошиваемых блоков. Пример окна программы с введенными номерами представлен на рисунке 1;

- для начала загрузки ПО, необходимо нажать кнопку «START».




Рисунок 1 – Интерфейс программы CAN_CONFIGURATOR

Загрузка файлов в блоки системы, сопровождается индикацией выполнения загрузки:

					АЮВП.468382.010 ИС			Лист
								8
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
0484								
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата

левый индикатор – для текущего блока, правый индикатор – для всех блоков системы.

В процессе загрузки файла в блок в статусной строке программы выводятся сообщения о выполняемых действиях:

- «Идет поиск модуля № 1 БС-1 по серийному номеру 63070»;
- «Модуль найден!»;
- «Идет прошивка программы (rc_100ep1.tsk) модуля № 1 БС-1 по серийному номеру 63070»;
- «Программа прошита успешно!»;
- «Идет прошивка Node ID модуля № 1 БС-1 по серийному номеру 63070»;
- «Node ID прошит успешно!».

После завершения загрузки ПО и записи NODE ID в блок БС-1, то же самое будет производиться со следующими блоками, по очереди. В поле «Версия» отображается номер версии загруженного ПО, а в поле «Статус» выдаются сообщения:

- «ХОРОШО» - ПО загружено успешно;
- «ПРОПУЩЕНО» - при совпадении установленной и загружаемой версии ПО загрузка пропускается;
- «ОШИБКА» - сбой при загрузке ПО (возможно, из-за проблем в CAN интерфейсе).

После завершения загрузки файлов в статусной строке должно появиться сообщение: «Все завершилось успешно!», правый индикатор полностью заполнится. Над кнопкой «START» должен засветиться зеленый индикатор.

Для выхода из программы нажать кнопку «QUIT».

После конфигурирования блоков необходимо произвести перезагрузку системы выключением питания на 3-5 с.

При конфигурировании системы возможны следующие неисправности:

- длительное (более 10 с) появление в статусной строке сообщения: - «Идет поиск модуля № XX XXx-Xx по серийному номеру XXXXX». Для устранения неисправности проверить соответствие номера блока и номера указанного в программе CAN_CONFIGURATOR;

- после прошивки ПО на блоке не мигает светодиод «РАБ». Для устранения неисправности передернуть питание блока. Если не помогло, то перепрошить блок. Если блок не работает с текущей прошивкой убедиться в правильности прошиваемого имени файла (прошивка предназначена для этого блока).

- после прошивки ПО на блоке не мигает светодиод «ОБМ». Сначала обратить внимание на свечение светодиода «ОБМ» блока БР-2 в первой кабине. Если на блоке БР-2 не мигает светодиод «ОБМ», то перепрошить блок. Если это не поможет заменить блок БР-2. Если светодиод «ОБМ» мигает только на БР-2 и не мигает ни на одном из других блоков сети, то проблема с CAN передатчиком, необходимо заменить блок БР-2. Если на каком-либо блоке светодиод «ОБМ» не мигает, а на всех блоках за ним (по удаленности от БР-2) светодиоды мигают, проблема с CAN-приемником этого блока, блок необходимо заменить. Если на каком-

					АЮВП.468382.010 ИС				Лист
									9
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
0484									
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	

либо блоке светодиод «ОБМ» не мигает, а на всех блоках за ним (по удаленности от БР-2) светодиоды не мигают, то проблема с кабелем или разъемом этого блока или блока перед ним.

Для контроля работы CAN сети без помех, необходимо нажать клавишу «7» на блоке БР-2 первой кабины. Если на индикаторе появились цифры «1 0», то сеть работает без помех. Если вместо «1» появляются какие-либо другие цифры, то это означает наличие помех в сети.

2.2 Загрузка бортовой управляющей программы и бортовой базы данных

Для загрузки бортовой управляющей программы системы автоведения и бортовой базы данных используется программа InFlow Communicator и кабель связи RC-COM1 (ДЛИЖ.685621.0273). Необходимо загружать БД того депо, куда поставляется система. Загрузка ПО производится через СОМ порт ПК.

Для работы программы InFlow Communicator необходимо предварительно “восстановить” блок БС-1. Подробно восстановление блока БС-1 описано в справке по программе InFlow Communicator. Вызов справки осуществляется при нажатии на клавишу F1.

Для загрузки программного обеспечения необходимо:

- подключить соединитель X1 кабеля связи RC-COM1 к соединителю X8 блока БС-1, разъем X2 кабеля связи – к СОМ-порту ПК. Подключение кабеля связи RC-COM1 производить только при отключенном питании компьютера или системы автоведения;
- включить ПК и запустить программу InFlow Communicator. Вид окна программы на экране компьютера показан на рисунке 2;




Рисунок 2 – Интерфейс программы Inflow Communicator

					АЮВП.468382.010 ИС				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					10
0484									
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	

- установить соединение ПК с блоком БС-1 системы УСАВП-ЭП1. Для этого кратковременно нажать (щелкнуть) кнопку «offline». Окно программы изменится в соответствии с рисунком 3;




Рисунок 3 – Установка соединения

- для начала работы с файлами нажать кнопку «Сеанс». Окно программы Inflow Communicator, примет вид в соответствии с рисунком 4;




Рисунок 4 – Начало сеанса работы с файлами

- для выбора файла нажать кнопку «▼», расположенную справа от поля выбора файла загрузки. Из появившегося списка, выбрать нужный файл, или щелкнуть левой кнопкой мыши на строке «Открыть другой файл» и выбрать новое имя файла;

- после выбора файла загрузки нажать кнопку «Загрузить #1» или «Загрузить #2» (в зависимости от того, из какого поля выбора файла необходимо загрузить файл). Окно

					АЮВП.468382.010 ИС				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					11
0484									
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	

программы примет вид в соответствии с рисунком 5;




Рисунок 5 – Загрузка файла «PROGRAM.ARJ»

- дождаться появления в статусной строке окна программы Inflow Communicator надписи «Загрузка завершена»;
- в выделенной части окна с заголовком «Управление:» нажать на кнопку «Сеанс»;
- нажать кнопку «Выход» в окне программы Inflow Communicator;
- выключить питание системы автоведения или ПК, и отсоединить загрузочный кабель.

2.3 Конфигурирование счетчиков СЭТ-1М.01.04

Для конфигурирования счетчика СЭТ-1М.01.04 необходимо устройство сопряжение оптическое УСО-2 (ИЛГШ.468351.008).

Перед началом работ по конфигурации счетчика СЭТ-1М.01.04 подключить счетчик электрической энергии, предназначенный для измерения энергии общего расхода, к источнику переменного напряжения 220 В с помощью кабеля RC8-2Т, согласно схемы соединений приведенной в Приложении А. Подключить инфракрасный порт устройства УСО-2 к счетчику СЭТ-1М.01.04, а порт USB устройства к ПЭВМ. Подключать устройство УСО-2 необходимо к порту USB ПЭВМ, который специально отведен для подключения устройства УСО-2 (определен драйвером устройства сопряжения оптического).

Для начала работы с программой конфигуратора счетчика СЭТ-4ТМ запустить файл СЭТ-4ТМ.exe. В окне программы должно появиться окно «Параметры соединения» в соответствии с рисунком 6.

					АЮВП.468382.010 ИС				Лист
									12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
0484									
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	




Рисунок 6 – Окно «Параметры соединения»

В окне «Параметры соединения» необходимо выполнить следующие операции по настройке параметров соединения счетчика СЭТ-1М.01.04 и ПЭВМ:

- установить тип соединения «Оптопорт»;
- в окне «Порт» установить номер COM порта соответствующий USB Serial Port (COM), (в данном случае это COM4);
- если на компьютер установлена операционная система WindowsXP или Windows 2000, в окне «Системный TimeOut» значение должно быть равно 30 мс;
- нажать на кнопку «Тест связи». Внизу окна программы конфигурации счетчика СЭТ-4ТМ, появится сообщение: - «Связь с прибором 10 установлена».

Чтобы проверить текущие установки счетчика, необходимо вызвать окно «Параметры и установки», для этого нажать кнопку «Автоопределение типа счетчика» на панели инструментов программы СЭТ-4ТМ. Из появившегося окна «Параметры и установки» можно узнать коэффициенты трансформации по току и напряжению, текущий коэффициент трансформации, дату выпуска и серийный номер. Пример окна «параметры и установки» представлен на рисунке 7.

					АЮВП.468382.010 ИС				Лист
									13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
0484									
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	

Параметры и установки	
Тип счетчика	СЭТ-1М.01
Наименование точки учета	1234/1
Серийный номер	0006061810
Дата выпуска	29 06 06
Адрес прибора	10
Коэффициент трансформации по напряжению	
Коэффициент трансформации по току	
Текущий коэффициент трансформации	6465,6
Время интегрирования мощности	...
Начало текущего среза	
Адрес текущего среза	
Разрешить пометать недостоверные срезы	<input type="checkbox"/>
Запретить многотарифный режим работы тарификатора	<input type="checkbox"/>
Температура	36 °C
Версия ПО	15.29.33
Вариант исполнения	
Класс точности активной энергии	0.5
Класс точности реактивной энергии	1.0
Номинальное напряжение	120...230 В
Номинальный ток	5 А
Постоянная счетчика	5000 имп/кВт*ч (имп/квар*ч)
Температурный диапазон	- 40 °C
Число направлений	2
Количество фаз счетчика	1
Разрешить сохранять прерванный режим индикации при выключении питания	<input checked="" type="checkbox"/>
Запретить автоматическое закрытие канала связи	<input type="checkbox"/>
Однонаправленный режим учета (по модулю)	<input type="checkbox"/>
Порог чувствительности счетчика СЭТ-4ТМ.03	

Рисунок 7 – Окно «Параметры и установки»

Для изменения параметров счетчика СЭТ-1М.01.04 используется функция «CAN-Монитор». Для выбора функции «CAN-Монитор» необходимо в меню программы СЭТ-4ТМ «Параметры» выбрать подменю «CAN-Монитор». Окно программы СЭТ-4ТМ должно принять вид в соответствии с рисунком 8.

					АЮВП.468382.010 ИС	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
0484						
Инв. № подл.	Подпись и дата		Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	




Рисунок 8 – Окно функции «CAN-монитор»

В поле «Параметры и установки» ввести следующие данные:

- ввести номер локомотива – 1234;
- ввести номер секции - 1;
- нажать кнопку «», справа от заполненных полей;
- ввести коэффициент трансформации по току - 60;
- ввести коэффициент трансформации по напряжению – 113,64;
- нажать кнопку «», справа от заполненных полей;
- нажать на кнопку запись «», справа от окна «Текущий коэффициент трансформации», при этом исчезнет ранее введенный текущий коэффициент трансформации и появится новый;
- в окне «Период выдачи данных в CAN», установить - 1 с и нажать клавишу запись «»;
- в окне «Скорость обмена по CAN», установить значение - 250 кбод и нажать клавишу запись «».

Для проверки конфигурации счетчика нажать кнопку «Прочитать», если все сделано правильно, появятся новые данные, считанные со счетчика.

									Лист
									15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЮВП.468382.010 ИС				
0484									
Инв. № подл.	Подпись и дата		Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата				

После конфигурации счетчика общего расхода, отключить от него кабель RC8-2Т и устройство УСО-2. Кабель RC8-2Т и устройство УСО-2 подключить ко второму счетчику электрической энергии, предназначенному для определения расхода энергии на отопление поезда. Запустить программу СЭТ-4ТМ и вызвать окно CAN-монитор.

Для записи новых параметров необходимо в поле «Параметры и установки» внести следующие данные:

- ввести номер локомотива – 1234;
- ввести номер секции - 2;
- нажать кнопку «>», справа от заполненных полей;
- ввести коэффициент трансформации по току - 120;
- ввести коэффициент трансформации по напряжению – 14,30;
- нажать кнопку «>», справа от заполненных полей;
- нажать на кнопку запись «>», справа от окна «Текущий коэффициент трансформации», при этом исчезнет ранее введенный текущий коэффициент трансформации и появится новый;
- в окне «Период выдачи данных в CAN», установить - 1 с и нажать клавишу запись «>»;
- в окне «Скорость обмена по CAN», установить значение - 250 кбод и нажать клавишу запись «>».

Для проверки конфигурирования счетчика нажать кнопку «Прочитать», если все сделано правильно, появятся новые данные, считанные со счетчика.

На счетчик для измерения энергии общего расхода наклеить табличку с надписью «ТЯГА», на счетчик для измерения энергии отопления наклеить табличку с надписью «ОТОПЛЕНИЕ».

После выполнения конфигурации счетчика СЭТ-1М.01.04 отключить питание счетчика, отсоединить устройство сопряжения оптическое от счетчика и от ПЭВМ.

2.4 Конфигурирование счетчиков СЭТ-1М.01М.05

Для конфигурирования счетчика СЭТ-1М.01М.05 необходимо устройство сопряжение оптическое УСО-2 (ИЛГШ.468351.008) и программа конфигурирования СЭТ-4ТМ WXP 27 12 08.

Перед началом работ по конфигурации счетчика СЭТ-1М.01М.05 подключить счетчик электрической энергии, предназначенный для измерения энергии общего расхода, к источнику переменного напряжения 220 В с помощью кабеля RC8-2Т, согласно схеме соединений приведенной в Приложении А (вариант со счетчиком СЭТ-1М.01М.05). Подключить инфракрасный порт устройства УСО-2 к счетчику СЭТ-1М.01М.05, а порт USB устройства к ПЭВМ. Подключать устройство УСО-2 необходимо к порту USB ПЭВМ, который специально отведен для подключения устройства УСО-2 (определен драйвером устройства сопряжения

					АЮВП.468382.010 ИС	Лист
1	Зам.	АЮВП.01-09				16
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
0484						
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

оптического).

Для начала работы с программой конфигуратора счетчика СЭТ-4ТМ WXP запустить файл СЭТ-4ТМ WXP.exe. В окне программы должно появиться окно «Параметры соединения» в соответствии с рисунком 9.




Рисунок 9 – Окно «Параметры соединения»

В окне «Параметры соединения» необходимо выполнить следующие операции по настройке параметров соединения счетчика СЭТ-1М.01М.05 и ПЭВМ:

- установить тип соединения «Оптопорт»;
- в окне «Порт» установить номер COM порта соответствующий USB Serial Port (COM), (в данном случае это COM4);
- если на компьютер установлена операционная система WindowsXP или Windows 2000, в окне «Системный TimeOut» значение должно быть равно 30 мс;
- нажать на кнопку «Тест связи». Внизу окна программы конфигурации счетчика СЭТ-4ТМ, появится сообщение: - «Связь с прибором 0 установлена».

Чтобы проверить текущие установки счетчика, необходимо вызвать окно «Параметры и установки», для этого нажать кнопку «Автоопределение типа счетчика» на панели инструментов программы СЭТ-4ТМ. Из появившегося окна «Параметры и установки» можно узнать коэффициенты трансформации по току и напряжению, текущий коэффициент трансформации, дату выпуска и серийный номер. Пример окна «параметры и установки» представлен на рисунке 10.

					АЮВП.468382.010 ИС			Лист
1	Зам.	АЮВП.01-09						17
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
0484								
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата

Важной информацией в окне «Параметры и установки» является: - «Сетевой адрес прибора» на представленном рисунке этот адрес – 64.

Рисунок 10 – Окно «Параметры и установки»

Перед запуском функции «CAN-Монитор» необходимо в основном окне программы указать действительный сетевой адрес прибора. Для этого необходимо вместо цифры «0» в окне сетевой адрес, указать действительный сетевой адрес прибора (в нашем случае это 64).

Для изменения параметров счетчика СЭТ-1М.01М.05 используется функция «CAN-Монитор». Для выбора функции «CAN-Монитор» необходимо в меню программы СЭТ-4ТМ «Параметры» выбрать подменю «CAN-Монитор». Окно программы СЭТ-4ТМ должно принять вид в соответствии с рисунком 11.

									Лист
1	Зам.	АЮВП.01-09							
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					18
0484									
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	




Рисунок 11 – Окно функции «CAN-монитор»

В поле «Параметры и установки» ввести следующие данные:

- ввести номер локомотива – 1234;
- ввести номер секции - 1;
- нажать кнопку «», справа от заполненных полей;
- ввести коэффициент трансформации по напряжению канал 1 – 113,64;
- ввести коэффициент трансформации по току канал 1 – 60;
- нажать кнопку «», справа от заполненных полей;
- ввести коэффициент трансформации по напряжению канал 2 – 14,3;
- ввести коэффициент трансформации по току канал 2 – 120;
- нажать кнопку «», справа от заполненных полей;
- в окне «Период выдачи данных в CAN», установить - 1 с и нажать клавишу запись «»;
- в окне «Скорость обмена по CAN», установить значение - 250 кбод и нажать клавишу запись «».

Для проверки конфигурации счетчика нажать кнопку «Прочитать», если все сделано правильно, появятся новые данные, считанные со счетчика.

После выполнения конфигурации счетчика СЭТ-1М.01М.05 отключить питание счетчика, отсоединить устройство сопряжения оптическое от счетчика и от ПЭВМ.

							Лист
1	Нов.	АЮВП.01-09					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			19
0484							
Инв. № подл.	Подпись и дата		Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		

АЮВП.468382.010 ИС

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

Схема электрическая соединений на стенде проверки УСВП-ЭП1




Рисунок А.1 – Схема электрическая соединений стенда проверки УСВП-ЭП1

					Лист	
1	Нов.	АЮВП.01-09			АЮВП.468382.010 ИС	
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
0484						
Инв. N подл.		Подпись и дата		Взамен инв. N		Инв. N дубл.
						Подпись и дата

